




PT. SARI MULTI UTAMA Telp : (021) 87916889 (Hunting)
 JL. OLIMPIC RAYA BLOK B NO. 12 Fax : (021) 87916389
 KAWASAN INDRUSTRI SENTUL - BOGOR

CERTIFICATE OF ANALYSIS

No : 01/ SMU / QC / VI /2023

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Nama Barang | : Preform 13.93 GR |
| Material | : PET |
| Kode Produksi / Shift | : - |
| Jumlah | : - Pcs |
| Pengiriman ke | : - |
| Nomor Surat Jalan | : - |

Drawing Standard



| SPECT | STANDARD | HASIL |
|---------|------------|-------|
| ØID | 25.30±0.2 | 25.31 |
| ØE | 28.00±0.2 | 27.95 |
| ØT | 30.00±0.2 | 29.97 |
| ØA | 30.20±0.2 | 30.15 |
| HUS | 18.50±0.2 | 18.58 |
| SLD | 32.96±0.25 | 32.93 |
| Ø Body | 18.20±0.25 | 18.21 |
| T Total | 86.80±0.50 | 86.70 |
| Berat | 14.00±0.5 | 13.84 |

| Item | Devective | STANDARD | HASIL |
|------|------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 1 | Black Spot/White Spot (Bintik Air) | max 1mm | ok |
| 2 | Short Size | tidak mengganggu Fungsi | ok |
| 3 | Neck Broken | tidak tajam & tidak mengganggu Fungsi | ok |
| 4 | kotor | tidak boleh | ok |
| 5 | flomark | Tdk mengganggu fungsi | ok |
| 6 | flash | Tdk mengganggu fungsi | ok |
| 7 | Bubble / gelembung | max 1mm di area bottom | ok |
| 8 | Silver / Buram | tdk mengganggu fungsi | ok |

Kesimpulan : Sample diambil secara random dan sudah dinyatakan lulus uji sesuai standard

- ✓ Dan Preform dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya setelah melalui
- ✓ Quality Control System yang berlaku di PT. SARI MULTI UTAMA.

✓ Sentul, Juni 2023

P.T. SARI MULTI UTAMA
 Plastic Engineering Industry Ltd
 BOGOR

(Eko Utomo)

QUALITY CONTROL

No. Dok : QC / Std / VI - 07

Revisi : 01